

上海洪宝不锈钢制品厂

2018-01-15

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海洪宝不锈钢制品厂职业病危害现状评价报告

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本概况:

上海洪宝不锈钢制品厂成立于2000年, 是一家常年从事不锈钢制品生产、加工的企业。

上海洪宝不锈钢制品厂由办公室作为职业安全卫生管理部门, 配备了1名兼职职业卫生管理人员。公司按照公司制定的职业卫生方面的相关要求建立了职业卫生各项管理制度, 目前各项职业卫生管理制度已经基本建立。

根据企业提供的职业健康体检资料, 企业每年安排员工进行职业健康体检, 体检委托上海市杨浦区中心医院, 并对新进员工进行岗前体检, 对离岗员工进行离岗体检, 对于复查的员工, 如果出现职业禁忌症等情况, 则安排相关人员休假或调整岗位以避免员工继续受到伤害。

企业生产运营至今, 已有防护措施和职业卫生管理制度运行正常, 部分设备缺少相关防护设施, 后期仍需不断完善, 企业目前无职业卫生相关事故发生。

本次是用人单位第二次进行职业病危害现状评价, 2014年3月, 企业委托上海欧萨评价咨询股份有限公司进行了第一次职业病危害现状评价。根据企业提供的现状评价报告和对现场的调查情况, 自上一次现状评价至今, 企业现场针对现状评价中提出的整改建议进行了职业卫生现场整改, 职业卫生管理制度得到了有效改善。

地理位置及周边环境描述:

上海洪宝不锈钢制品厂地址为上海市崇明区城桥镇三沙洪路518号, 东侧为上海攀枝花机械厂, 南侧为上海鹰腾香料有限公司, 西侧紧靠三沙洪路, 北侧是小河。

项目所在厂区为梯形, 其中生产区位于厂区中部, 1号、2号、3号车间东西向排列在生产区南部, 4号、5号车间东西向排列在生产区北部。辅助生产区位于厂区南部, 半成品仓库、配电间、空压机房由西向东依次排列。非生产区位于厂区西部, 1号办公楼位于非生产区南部, 2号办公楼位于非生产区北部。

用人单位所在厂区设置有一个出入口, 位于厂区西侧, 邻三沙洪路。厂区内布置环形道路以便于车辆通行。

评价项目组长	戴永光	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	戴永光	报告编制人	刘东晓
审核人	谷丰	项目组成员	韦礼丽、谢泽陶

第一次现场调查的目的和任务:

目的: 现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料, 与企业进行沟通。

任务: 现场实地调查, 资料收集。

结果: 收集资料, 确定检测方案。

现场调查与检测 现场调查人员: 王磊、刘东晓 时间: 2017年6月30日

第二次现场检测的目的和任务:

目的: 进行现场职业病危害因素检测。

任务: 进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写, 缺乏资料的补充。

结果: 完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员: 刘东晓 时间: 2017年8月23日

评价报告完成时间: 2017年12月18日