

上海外贸界龙彩印有限公司

1970-01-01

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海外贸界龙彩印有限公司		联系人
项目名称	上海外贸界龙彩印有限公司职业病危害现状评价		
评价类型	职业病危害现状评价		
项目地理位置： 上海市浦东新区川周公路7075号			
项目概况及评价范围： 上海外贸界龙彩印有限公司是一家专业从事石油专用管材内防腐涂层加工的中外合作企业，是海隆石油工业集团旗下的核心企业之一。公司成立于2002年3月，位于上海宝山月浦工业园区，地理位置优越，水陆交通便利。公司从事石油专用管材内防腐涂层加工及相关产品。主要服务于国内外各大油田、石油公司、石油服务商、石油管材生产供应商以及城市管网建设。			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	姜蔚
审核人	陈荣	项目组成员	张靖、高一鸣
现场调查	调查时间：2023.6.22 调查人员：姜蔚 企业陪同人员：赵国超		
现场检测	现场检测时间：2023.6.30-2023.7.2 检测人员：张澄、毛佩龙 企业陪同人员：赵国超		
职业病危害因素	噪声、照度、换气次数、控制风速、罩口风速、工频电场、硫化氢、氨、氢氧化钠、二氧化碳、高温、丙烯酸		
检测结果	化学因素：全部达标。 物理因素：全部达标。		
评价结论及建议	本次于2023年7月对该用人单位的职业卫生现状情况进行了卫生学调查，确定其工作场所产生的主要职业病危害因素有二氧化碳、硫化氢、氨、氢氧化钠等化学有害因素，以及噪声等物理因素。 本次对该用人单位工作场所职业病危害因素进行了检测，共检测二氧化碳、硫化氢、氨、氢氧化钠等4项化学有害因素，共3个岗位，其浓度均符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）物理因素，其中噪声20个岗位、高温2个岗位、工频电场1个岗位，其强度均符合《工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）中的限值要求。 通过现场调查及对项目资料的综合分析，该用人单位在总体布局、建筑卫生学、工艺和设备布局、个人防护用品配置和发放、等方面符合《工业企业设计卫生标准》和职业卫生的相关要求，而在采光照明、生活辅助设施、职业卫生“三同时”管理制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度等方面部分符合职业卫生相关要求。 自然通风：一车间印刷区域为普通密闭车间，车间内设置空调保持恒温恒湿。补风依靠门窗缝隙，未设置机械通风装置，通风状况不良。 采光照明：照度检测结果部分不符合标准限值。 生活辅助设施：未设置浴室。 应急救援设施：化学品库内未设置事故通风和报警装置，未针对可能发生的泄漏事故设置围堰或集液槽等设施。油墨间内未设置事故通风和报警装置。化学品库、油墨间、污水站内未设置洗眼喷淋装置。污泥脱水作业位置活性炭净化装置检修作业或更换活性炭作业过程中可能会进入活性炭存储仓内进行作业。未制定受限空间作业的相关作业规范。固废仓库换气次数不满足12次。 职业病危害警示与告知制度：未公布工作场所职业病危害因素检测结果，未见职业病危害高毒性危害因素的中文说明标识。 建设项目职业卫生“三同时”管理制度：未落实过建设项目职业卫生“三同时”。 劳动者职业健康监护及其档案管理制度：未落实2020-2022年期间接害人员的岗前和离岗的体检，未提供体检复查结果与今夜禁忌症调岗记录。 综上所述，该用人单位职业病防治工作中存在较多需要整改的内容，企业及时应落实本报告中提出的相关建议，使其工作场所满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
	2023年8月21日		

