

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海威士冷作钣金制造有限公司		联系人	顾益华
项目名称	上海威士冷作钣金制造有限公司职业病危害现状评价			
评价类型	职业病危害现状评价			
项目地理位置： 嘉定区江桥镇宝园五路 40 号				
项目概况及评价范围： 上海威士冷作钣金制造有限公司是一家从事冷作销售,板金销售,服装机械销售等业务的公司，成立于 2001 年 04 月 04 日，公司坐落在上海市，详细地址为：上海市嘉定区江桥镇宝园五路 40 弄 30 号;经国家企业信用信息公示系统查询得知，上海威士冷作钣金制造有限公司的信用代码/税号为 913101147032854953，法人是吕立毅，注册资本为 150.000000 万人民币，企业的经营范围为:冷作、板金、服装机械、电器的生产、加工、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。				
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣	
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	姜蔚	
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、张靖	
现场调查	调查时间：2024. 7. 12 调查人员：姜蔚 企业陪同人员：顾益华			
现场检测	现场检测时间：2024. 7. 27-2024. 7. 29 检测人员：姜蔚、汤敏 企业陪同人员：顾益华			
职业病危害因素	锰及其无机化合物、其他粉尘（热轧钢板）、砂轮磨尘、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、臭氧等化学因素，噪声、电焊弧光、激光辐射等物理因素等物理因素。			
检测结果	化学因素：全部达标。 物理因素：全部达标。			
评价结论及建议	本次于 2024 年 7 月对该用人单位的职业卫生现状情况进行了卫生学调查,确定其工作场所产生的主要职业病危害因素有其他粉尘(热轧钢板)、氮氧化物、臭氧、电焊烟尘、锰及其无机化合物、砂轮磨尘、一氧化碳等化学有害因素，以及噪声、电焊弧光、激光辐射等物理因素。 本次对该用人单位工作场所职业病危害因素进行了检测，共检测锰及其无机化合物、其他粉尘（热轧钢板）、砂轮磨尘、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、臭氧等 7 项化学有害因素，共 6 个岗位，各岗位化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中规定的限值要求；检测噪声、电焊弧光、激光辐射等 3 项物理因素，其中噪声 9 个岗位、电焊弧光 3 个岗位、激光辐			

	射 1 个岗位，结果符合职业卫生标准。虽其余岗位的 8h 加权平均噪声值均小于 80dB(A)，但部分岗位实测值超过 80dB(A)，应持续跟进现场噪声变化。 通过现场调查及对项目资料综合分析，用人单位总建筑卫生学设计、总体布局、生产设备布局、辅助用室、个人防护用品方面符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。岗位防护设施、应急救援设施存在不足，部分符合职业卫生要求。 岗位防护设施：激光切割岗位未设置通风除尘装置。 应急救援设施：焊接车间中焊接岗位未设置氧含量报警器。 职业卫生管理方面，公司设有职业卫生管理机构，内设 1 名专职职业卫生管理人员，负责公司的日常职业卫生管理工作。公司制定了各项职业卫生管理制度，但职业病危害警示与告知制度、建设项目职业病防护设施“三同时”工作管理制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害监测及评价管理制度、职业病危害应急救援与管理制度存在不足，部分符合职业卫生要求。 职业病危害警示与告知制度：该用人单位设置了部分标识，未设置锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳等高毒物质告知卡。 职业病防护设施“三同时”工作管理制度：未落实建设项目职业病防护设施“三同时”工作。 职业病危害监测及评价管理制度：未提供 2021-2023 年工作场所职业病危害因素检测报告。 劳动者职业健康监护及其档案管理制度：未提供 2021-2023 年岗前、岗中、离岗体检报告。 职业病危害应急救援与管理制度：应急救援设施存在不足。 综上所述，该用人单位职业病防治工作中存在较多需要整改的内容，企业应及时落实本报告中提出的相关建议，使其工作场所满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。
报告完成时间	2024 年 9 月 4 日