

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	霍勤（上海）汽车零部件有限公司	联系人	余琼
项目名称	霍勤（上海）汽车零部件有限公司职业病危害现状评价报告		
评价类型	☐ 职业病危害预评价 ☐ 职业病危害控制效果评价 ☒ 职业病危害现状评价		
项目地理位置： 上海市宝山区沪太路 8417 号 5 幢 1 层、6 幢、7 幢、9 幢、10 幢			
项目概况及评价范围： 主要从事限位器和铰链等汽车零部件的生产，年生产限位器和铰链 2700 万件，评价范围为新仓库（5 幢一层）、生产厂房（6 幢）、冲压车间（7 幢）、办公楼（9 幢）、研发楼（10 幢）、空压机房（3 幢）、油品仓库、危废仓库			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	曾秋霞
审核人	陈荣	项目组成员	高一鸣、姜蔚
现场调查	调查时间：2025 年 2 月 20 日 调查人员：曾秋霞、高一鸣 企业陪同人员：余琼		
现场检测	现场检测时间：2025 年 3 月 17 日~2025 年 3 月 19 日 检测人员：毛佩龙、汪焱、刘彬、陶烨、张成勇等 企业陪同人员：余琼		
职业病危害因素	二甲苯、二氯甲烷、乙酸乙酯、甲乙酮（2-丁酮）、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、铜烟、锰及其无机化合物（按 MnO_2 计）、三氧化铬、甲醛、氨、电焊烟尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、砂轮磨尘、噪声、高温、电焊弧光、激光辐射等		
检测结果	化学因素： ☒ 全部达标； ☐ 浓度超标（超标因素：_____超标点数：__）。 物理因素： ☐ 全部达标； ☒ 强度超标（超标因素：__噪声__超标点数：__8__）。		
评价结论及建议	本项目（用人单位）职业病危害风险属于（ ☒ 严重 ☐ 较重 ☐ 一般）。 用人单位总体布局、设备布局、辅助用室等符合要求，建筑设计卫生、职业病危害防护措施、职业卫生管理等部分符合部分符合要求。建议切实落实本报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生危害防护措施和职业卫生管理制度。		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“（ ☒ 严重 ☐ 较重 ☐ 一般）”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2025 年 4 月 28 日		




注塑



激光切割



机器人焊



点焊机