

上海美蓓亚精密机电有限公司（背光模组部）
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海美蓓亚精密机电有限公司（背光模组部）	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区练西公路5202号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化锡（按Sn计）、铅烟、铜烟
	检测结果	化学因素 <u>3</u> 个，物理因素 <u>0</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>3</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>3</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王磊、葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王磊、葛唯一 采样：毛佩龙、王培德 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：徐静 陪同人员：徐静
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.4.2 采样时间：2025.4.9 检测时间：2025.4.9-2025.4.14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料



