## 上海金丰汽车销售服务有限公司 职业病危害因素检测报告信息公开表


单位名称	上海金丰汽车销售服务有限公司	
检测类型	□ 评价 ☑ 定期 □ 监督 □ 事故	
地址	上海奉贤区南桥镇沪杭公路1088号	
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	噪声、砂轮磨尘、苯乙烯、乙苯、正丁醇、二甲苯(全部异构体)、乙酸丁酯、电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、臭氧、锰及其无机化合物(按MnO <sub>2</sub> 计)
	检测结果	化学因素11个,物理因素4个,生物因素 <u>0</u> 个,合格的检测点位15个,不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为15,不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	现场调查: 孙燕莉 罗嘉铭 采样: 徐明 蔡志云 检测: 沈嵩峰 史志倩 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 唐丹娟 陪同人员: 唐丹娟
	现场调查、采样、检 测的时间	现场调查时间: 2025.6.9 采样时间: 2025.6.23 检测时间: 2025.6.23-7.1

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料











打磨操作位