

上海新联金属新材料有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海新联金属新材料有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区长虹路 68 号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、砂轮磨尘、其他粉尘、高温、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、一氧化碳
	检测结果	化学因素4个，物理因素13个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位12个，不合格的检测点位5个。 合格的职业病危害因素为12，不合格的职业病危害因素为5。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 胡轶文 采样：高一鸣 张陈勇 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陆文娟 陪同人员：陆文娟
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.8.29 采样时间：2025.9.4 检测时间：2025.9.4-8

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

