

上海弘安汽车配件厂
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海弘安汽车配件厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	嘉定区安亭镇于塘路 818 号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	铁及其无机化合物粉尘、砂轮磨尘、噪声、激光辐射
	检测结果	化学因素8个，物理因素24个，生物因素 0 个，合格的检测点位32个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为32，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 胡轶文 采样：陶焯 汪焱 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：顾军 陪同人员：顾军
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.9.12 采样时间：2025.11.24 检测时间：2025.11.24-25

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

