中国石化销售有限公司上海石油分公司

2018-04-16

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位 中国石化销售有限公司 联系人 庄铭
上海石油分公司
项目名称 中国石化销售有限公司上海石油分公司裕南加油站项目
评价类型 职业病危害控制效果评价报告
项目地理位置:

本项目加油站位于上海市崇明区陈家镇北陈公路3000号，陈家镇0015街坊P1宗地
项目概况:

本项目建成后，加油站可以给机动车加汽油，柴油。站内可存汽柴油150m³。年销售汽柴油3000吨。新建加油站建设用地面积约为2400平方米，建筑面积498.99平方米，其中营业房建筑面积197.19平方米，罩棚建筑面积294平方米，垃圾房7.8平方米。内设置30m³埋地卧式油罐5只（其中92号汽油罐2只、95号汽油罐1只、柴油罐2只），双泵双枪加油机4台及相应的汽油、柴油管线，同时完成油气回收装置、储罐液位仪和安全视频监控装置的安装。

评价项目组长 王磊 技术负责人 谷丰
过程控制负责人 张劲智 报告编制人 王磊
审核人 谷丰 项目组成员 张靖、谢泽陶
调查时间：2017年12月22日

现场调查 调查人员：王磊

陪同人员：庄铭

职业病危害因素 苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、正己烷、柴油、噪声

化学因素：全部达标；浓度超标（超标因素：无 超标点数：0）。

检测结果

物理因素：全部达标；强度超标（超标因素：无 超标点数：0）。

本项目为职业病危害一般项目，通过现场调查及综合分析，该项目选址、总体布局、建设卫生设计、辅助用房、采取的防护措施、个人防护用品及应急救援设施符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规和标准的相关要求。

职业卫生管理方面，配置了专职的职业卫生管理人员，建立了各项职业卫生管理制度，负责站内日常职业卫生管理工作。加油站未设职业卫生公告栏，未在职业病危害岗位设置警示标识，该项目职业卫生管理方面部分符合要求。

评价结论及建议

本项目工作场所产生的各类职业病危害因素有：苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、正己烷、柴油、噪声。针对各岗位存在或产生的职业病危害因素，公司采取了相应的防护措施，通过检测，该公司岗位中存在的物理和化学危害因素浓度（强度）均低于卫生限值，符合职业卫生要求。

本建设项目如切实落实评价报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生危害防护措施和职业卫生管理制度，则本建设项目可满足职业病防护设施竣工验收的条件。

专家组评审意见 专家组同意该建设项目为职业病危害风险分类为“一般”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。

报告完成时间 2018年3月6日