上海十盛科技有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海十盛科技有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☑ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区崧盈路1068号	
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯乙烯、高温、其他粉尘
	检测结果	化学因素8个，物理因素4个，生物因素 0 个，合格的检测点位12个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为12，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：施杰 冯秀龙 采样：刘彬 毛佩龙 检测：史志倩 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：莫静婷 陪同人员：莫静婷
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.6.10 采样时间：2025.6.19 检测时间：2025.6.19-23

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

厂内禁止拍照