上海达精电器成套设备有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海达精电器成套设备有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☑ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	浦东新区新场镇古博路18号	
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物（按MnO2计）、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧
	检测结果	化学因素5个，物理因素6个，生物因素 0 个，合格的检测点位11个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为11，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 葛唯一 采样：汤敏 张陈勇 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：高申泽 陪同人员：高申泽
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.7.3 采样时间：2025.7.21 检测时间：2025.7.21-22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

8:41
2025.07.21 星期一 上海市·上海达精电器成套设备有限公司(古博路)
水印相机

上海市·上海达精电器成套设备有限...
2025-07-21
水印相机

上海市·上海达精电器成...
2025-07-21
水印相机

RM13
上海赛源
上海市·上海达精电器成套设备有限...
2025-07-21
水印相机

上海市·上海达精电器成...
2025-07-21
水印相机


上海市·上海达精电器成套设备有限...
2025-07-21
水印相机