

上海欣旭化工有限公司

2018-04-16

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位 上海欣旭化工有限公司 联系人 刘燕武

项目名称 上海欣旭化工有限公司职业病危害现状评价报告

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目地理位置:

上海欣旭化工有限公司位于上海市金山区平业路155号的园区中三幢中的中间一幢。北侧为上海思盛聚合物有限公司；南侧为上海迪二电气有限公司。北侧园区外为平业路。东西二侧为园区外企业，西侧为上海明罗实业有限公司；东侧为上海桃乡橡塑制品有限公司。

项目概况及评价范围:

上海欣旭化工有限公司坐落在上海市金山区漕泾镇平业路155号，机构类型为有限责任公司（国内合资），企业注册资金为300万人民币，项目的评价范围为：上海欣旭化工有限公司的所在厂区，本项目涉及的建筑物为：生产车间、甲类仓库、办公室及其他辅助用室

评价项目组长 郁新森 技术负责人 谷丰

过程控制负责人 张劲智 报告编制人 杨润明

审核人 谷丰 项目组成员 谢泽陶、曾秋霞

调查时间：2017年9月20日

现场调查 调查人员：杨润明

企业陪同人员：刘应松

职业病危害因素 乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、二甲苯、环己酮、丁酮、二氧化钛粉尘、滑石粉粉尘、噪声、工频电场。

检测结果 化学因素：全部达标；浓度超标（超标因素： 超标点数： ）。

物理因素：全部达标；强度超标（超标因素： 超标点数： ）。

上海欣旭化工有限公司自成立以来，未进行职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价工作，也未进行过职业病危害现状评价工作，此次该用人单位首次“上海欣旭化工有限公司职业病危害现状评价”。

通过现场调查及评价，该公司在个人防护用品、辅助用室等方面符合《中华人民共和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）的要求。

在职业卫生管理方面，上海欣旭化工有限公司设立了行政管理部门作为职业安全卫生管理部门，配备了专职职业卫生管理人员，建立了职业卫生管理制度，但在档案中没有培训资料、培训记录。

评价结论及建议 本次我公司对上海欣旭化工有限公司的生产作业环境（生产车间）和办公楼进行了检测，职业病危害因素浓度、强度在防护设施整改后符合职业卫生标准。在防护设施设置方面，用人单位在生产车间设置了局部通风除尘、排毒系统等职业病危害防护设施，在搅拌机投料操作位、搅拌机操作位、砂磨机操作位、球磨机操作位设置了软管排风罩，可以根据需要调节排风罩的防护位置，三辊机操作位设置了独立的小房间，小房间与车间隔开，小房间未设置通风排毒装置；喷漆制样间设置了水帘幕系统，包装操作位、搅拌机投料操作位、搅拌机操作位、砂磨机操作位、球磨机操作位排风罩、包装操作位防护排风罩、车间下方轴流风机出风口均与生产车间的排风除尘滤毒系统相连，但档案中没有设备以及防护设施检维修记录，部分符合《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》

在职业健康监护方面，接触职业病危害因素的员工健康体检项目只有二甲苯，不能覆盖用人单位接触职业病危害因素应体检项目，部分符合《职业健康监护管理办法》；在建筑卫生学方面，车间、办公楼等符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求；用人单位如切实落实本报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生防护措施和管理制度，在职业病危害防护方面可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

专家组评审意见 专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“严重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。

报告完成时间 2018年1月11日