

上海液中油气有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海液中油气有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区长江西路985号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯（个体）、甲苯（个体）、二甲苯（全部异构体）（个体）、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、溶剂汽油
	检测结果	化学因素 <u>7</u> 个，物理因素 <u>0</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>7</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>7</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：张陈勇、胡轶文 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王总 陪同人员：王总
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.4.15 采样时间：2024.4.18 检测时间：2024.4.18-2024.4.28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





