

中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司长隆加油站
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	中国石化销售股份有限公司上海宝山石油分公司长隆加油站	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市宝山区长江西路785号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯、溶剂汽油
	检测结果	化学因素6个，物理因素0个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位6个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为0，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	孙柯娜
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张皓 张晶晶 采样：陶烨 汪燚 检测：王继文 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：郑闽 陪同人员：郑闽
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2025.7.16 采样时间：2025.7.22 检测时间：2025.7.22-28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

