

上海联恒异氰酸酯有限公司

2018-04-16

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位 上海联恒异氰酸酯有限公司 联系人 李素娟

项目名称 上海联恒异氰酸酯有限公司 35 万吨年一期粗 mdi 扩建项目

评价类型 职业病危害控制效果评价报告

项目地理位置:

本项目位于上海化工区神工路127号。

项目概况:

上海联恒异氰酸酯有限公司目前主要产品为粗MDI、硝基苯（MNB）、苯胺（AN）以及副产品氯化氢。本项目完成后，粗 MDI装置的产量从24万吨/年增至35万吨/年。

评价项目组长 王磊 技术负责人 谷丰

过程控制负责人 张劲智 报告编制人 王磊

审核人 谷丰 项目组成员 张靖、谢泽陶

调查时间：2017年8月19日

现场调查 调查人员：王磊

陪同人员：李素娟

职业病危害因素 噪声、高温、甲醇、氢氧化钠、盐酸、氯苯、甲醛、苯胺、氯气、光气、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、二苯基甲烷二胺(MDA)

检测结果 化学因素：√全部达标；□浓度超标（超标因素： 无 超标点数：0）。

物理因素：√全部达标；□强度超标（超标因素： 无 超标点数：0）。

评价结论及建议 本项目为职业病危害严重项目，职业卫生管理方面，公司设有SSHE部门作为职业卫生管理机构，内设1名专职职业卫生管理人员，负责公司的日常职业卫生管理工作。公司制定了职业病防治计划和实施方案、职业病危害因素定期检测评价制度、职业病危害警示和告知制度、职业病防护用品管理制度、职业卫生培训制度、职业健康监护制度以及职业病危害事故应急救援制度等，其中，除了职业健康监护制度部分符合外，其他管理制度能有效落实，符合职业卫生要求。

项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素有噪声、高温、甲醇、氢氧化钠、盐酸、氯苯、甲醛、苯胺、氯气、光气、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、二苯基甲烷二胺(MDA)等。

专家组评审意见 专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“严重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。

报告完成时间 2017年12月26日