

上海源超印刷有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海源超印刷有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	松江区锦昔路180弄8号A2厂房	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙酸乙酯、乙酸丁酯、溶剂汽油、噪声
	检测结果	化学因素 <u>6</u> 个，物理因素 <u>1</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>7</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>7</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	张晶晶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、葛唯一 采样：施宇祺、王达清 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：浦友龙 陪同人员：浦友龙
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.7.1 采样时间：2024.7.4 检测时间：2024.7.4-2024.7.11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·锦昔路180弄

2024-07-04
水印相机

