

上海豪立涂料有限公司

2015-12-28

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海豪立涂料有限公司

评价类型 生产证延期安全现状评价

项目基本概况：企业位于上海市青浦区华新镇华志路1295弄95号。占地面积3600m²，建筑面积2162m²。危险化学品生产及储存场所为油性涂料生产车间（包含危化品中间仓库）（666m²）。公司于2012年8月取得危险化学品安全生产许可证：（沪）WH安许证字[00393]，生产的危化品为丙烯酸氨基清烘漆、聚氨酯漆稀释剂、环氧清漆和环氧漆稀释剂，本次申请延期换证。

地理位置及周边环境描述：企业位于上海市青浦区华新镇华志路1295弄95号，所在区域属于上海西郊经济开发区（华新绿色工业园区区块四）。厂区东面为上海林苑机械有限公司和上海明硕公司木制品公司，南面为上海东风制针有限公司，西面为上海中集内燃发电设备有限公司，北面为上海一首模具有限公司。

评价项目组长	陈校忠	技术负责人	张劲智 陈校忠
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	李润东 李润东
审核人	蒋彩荣	项目组成员	姚维堂

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请生产许可证延期换证，对现有的危险化学品生产、储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查

勘查人员：李润东、陈校忠、张劲智 时间：2015年1月12日

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请生产许可证延期换证，是否满足安全生产条件。

任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员：李润东、陈校忠、张劲智 时间：2015年4月16日

评价报告完成时间：2015年6月16日