

上海申马加油站有限公司

2016-05-26

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海申马加油站有限公司
评价类型 经营许可证首次申请（加油站）

项目基本情况：

上海申马加油站有限公司因沪宜公路拓宽工程的实施，对该站进行整改和合规性改造，改造后加油站等级为三级加油站，本次评价为改造项目安全设施竣工验收评价。验收完成后，本报告可作为企业改建后申请经营许可证的资料之一。

地理位置及周边环境描述：

申马加油站位于上海市嘉定区马陆镇沪宜公路2000号。加油站周边情况如下：

北侧：实体围墙外是马陆建筑安装有限公司的办公室（三类保护物）、通信发射塔（三类保护物）；

西侧：沪宜公路，沪宜公路对面是马陆小学校（重要公共建筑物）；

东侧：实体围墙外为桑郎机电厂房（丙类厂房）；

南侧：实体围墙外为聪志玻璃厂的厂房（丙类厂房）。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	陈校忠	报告编制人	高雨佳
审核人	陈校忠	项目组成员	李纪云
			高静

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：确定经营场所安全条件是否符合取证要求。

任务：现场勘察经营场所内、外部情况，检查储存场所的安全设施、应急器材、安全标志情况；收集与评价相关资料，完成现场实地勘察及资料收集，确定是否有需整改或补充的方面。与负责人进行交流勘察结果。

现场勘查 勘查人员：高雨佳、李纪云、高静 时间：2016年3月10日

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：确定经营场所安全条件是否符合取证要求。

任务：现场整改情况是否已完成

勘查人员：高雨佳、李纪云、高静 时间：2016年3月25日

评价报告完成时间：2016年4月15日