

上海天马有机发光显示技术有限公司

2017-01-16

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海天马有机发光显示技术有限公司 第5.5代AM-OLED量产线（一期）项目		
评价类型	职业病危害控制效果评价报告		
项目基本概况：			
本项目选址地点在上海市浦东新区凌空北路3809号地块内，建设内容主要是主厂房（含研发楼、洁净区、西侧支持区、南侧支持区）、综合动力站、变配电房、废水处理站、生产水池、固废站、门卫等建筑，建筑面积约53532.38平方米。 本项目主要生产AM-OLED显示屏产品。项目建成后，按4.3英寸AM-OLED显示模块计算,可形成年产1296万张产品的规模。 岗位员工除部分系由原母公司抽调外，大部分为新增员工。根据产品生产工艺及本评价报告需要，将本项目的岗位划归为：OLED制程、模组制程、蒸镀材料回收、公用工程、辅助工序等5个生产单元。			
地理位置及周边环境描述：			
本项目建设地点为上海市浦东新区凌空北路3809号（原址汇庆路888号）。 厂区的东侧为上海天马微电子有限公司，南侧隔河为上海合庆标牌有限公司，西侧隔顾江路为上海天马有机发光显示技术有限公司预留用地；北侧隔合庆港及龙东大道为上海新成食品有限公司。			
评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	王磊	报告编制人	龚利平
审核人	张劲智	项目组成员	龚利平、王磊、韦礼丽、刘东晓、
现场调查与检测	第一次现场调查的目的和任务：		
	目的：现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息，收集与评价相关资料，与企业进行沟通。		
	任务：现场实地调查，资料收集。		
	结果：收集资料，确定检测方案。		
	现场调查人员：刘东晓、龚利平 时间：2016年6月2日		
	第二次现场检测与调查目的和任务：		
	目的：进行现场职业病危害因素检测。任务：进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写，缺乏资料的补充。		
	结果：完成职业病危害因素检测、现场调查表。		
	现场调查人员：王磊、龚利平 时间：2015年6月28日		
	第三次现场检测与调查目的和任务：		
	目的、任务：进行现场卫生条件（照明照度）因素补充检测；职业性体检等相关资料补充取证。		
	结果：完成进行补充检测，完成补充资料的取证等。		
	现场调查人员：龚利平、刘东晓 时间：2016年12月14日		
	评价报告完成时间：2014年12月22日		