

上海北松物资供应有限公司北松加油站改造项目

2017-01-16

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海北松物资供应有限公司北松加油站改造项目

评价类型 职业病危害预评价报告

项目基本概况:

本项目建成后,加油站可以给机动车加汽油,柴油。加油站油罐总容积为90m³(柴油罐容积折半计入油罐总容积)。预计可年销售汽、柴油量约2000吨。

地理位置及周边环境描述:

上海市闵行区北松公路1825号

评价项目组长 王磊

技术负责人

谷丰

过程控制负责人 张劲智

报告编制人

王磊

审核人 谷丰

项目组成员

朱知博、谢泽陶

现场调查的目的和任务:

现场调查与
检测

目的:现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料,与企业进行沟通。

任务:现场实地调查,资料收集。

结果:收集资料,确定检测方案。

现场调查人员:王磊、朱知博

时间:2016年12月2日

评价报告完成时间:2016年12月23日