

上海翔农工贸 有限公司

2017-07-24

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海翔农工贸 有限公司

评价类型 经营许可证（仓储经营）延期安全现状评价

项目基本情况：

上海翔农工贸有限公司公司成立于2004年，位于青浦工业园区崧华路999、1001、1003号，在上海市经信委公布的104个市级工业园区范围之内，属于“上海青浦工业园区”，总占地面积约50148平方米，注册资金为1500万元。本次评价为申请17号乙类仓库由储存液化气体和压缩气体变更为储存腐蚀品和毒害品。

地理位置及周边环境描述：

上海翔农工贸有限公司位于青浦区崧华路999、1001、1003号，东面是崧华路，崧华路宽40米，崧华路东面是上海板桥时装有限公司；南面是毛河泾（是一条小河，仅有小船通过），围墙距离河岸15m,距离对面河岸70米为上海新帝工具有限公司公司；西面是一条不通航的小河，围墙距离河岸10m，河对面是上海工产有色金属有限公司；北面是上海富美家装饰材料有限公司。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智 李纪云
过程控制负责人	冯秀龙	报告编制人	陈校忠 姚维堂 李润东 李纪云
审核人	高静	项目组成员	陈校忠 姚维堂 李润东

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，对17#仓库变更储存危险化学品的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员：高雨佳、冯秀龙、张劲智 日期：2016年12月2日
第二次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。

任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员：高雨佳、冯秀龙、张劲智 日期：2016年12月6日

评价报告完成时间：2017年1月