

上海星峰石油制品有限公司

2017-07-24

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海星峰石油制品有限公司
评价类型 经营许可证（加油站）延期安全现状评价
项目基本情况：

上海星峰石油制品有限公司是一家专业销售成品油（汽油）的加油站（以下简称：“星峰加油站”），成立于2002年12月23日，隶属于中海油星城销售上海有限公司。加油站位于上海市嘉定区江桥镇丰华公路800号，站区总面积为1765m²，建筑面积为175m²；现有员工17人，其中专职安全管理人员1人；加油站目前有3只30m³汽油罐（其中一个在2016年8月30日1#汽油罐已停用）和3只30m³的柴油罐，加油站等级为二级。

本次评价为经营许可证到期延期换证所做的现状评价。
地理位置及周边环境描述：

星峰加油站在金沙江西路设有车辆入口，加油车辆从金沙江西路北侧进口处入加油站，加油结束，由丰华公路侧和金沙江西路南侧出口处出加油站。加油站东面为丰华公路和金沙江西路的交叉路口和架空电力线，南面为丰华公路，西面为民房，北面为金沙江西路。

评价项目组长	陈校忠	技术负责人	张劲智 陈校忠
过程控制负责人	高玉佳	报告编制人	姚维堂 李润东 李纪云 陈校忠
审核人	姚伟堂	项目组成员	姚维堂 李润东 李纪云

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，对加油站的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员：陈校忠、李彬、张劲智 日期：2016年12月13日

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。

任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员：陈校忠、李彬、张劲智 日期：2017年1月25日

评价报告完成时间：2017年5月