

上海展辰涂料有限公司

2017-10-12

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位 上海展辰涂料有限公司 联系人 石劲松

项目名称 上海展辰涂料有限公司

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目地理位置:

上海市青浦区崧泽大道8555号

项目概况:

上上海展辰涂料有限公司主要产品及设计产能:生产油漆12000吨/年,水性漆30000吨/年,稀释剂4000吨/年,固化剂4000吨/年,中间产品醇酸树脂7000吨/年。该项目位于上海市青浦区崧泽大道8555号青浦工业园区内,周围均为化工企业。厂区东为新水路,新水路东为上海昭和分子有限公司;南侧与普利特公司相邻;西侧为向阳河,向阳河西侧为罗门哈斯化工有限公司;北侧为崧泽大道,崧泽大道以北为美国巴克曼实验室化工有限公司。目前运行的有5幢生产厂房、5幢成品及原料仓库、1幢TDI仓库、1幢硝化棉仓库、1个储罐区、1幢综合楼及门卫等辅助用房。

评价项目组长 王磊 技术负责人 谷丰

过程控制负责人 张劲智 报告编制人 谢泽陶

审核人 谷丰 项目组成员 张靖、刘东晓

调查时间:2017年7月3日

现场调查 调查人员:谢泽陶

陪同人员:李桂永

职业病危害因素 滑石粉尘、苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、丁醇、环己酮、TDI、邻苯二甲酸酐、马来酸酐、乙酸乙酯、硫化氢、氨、噪声、高温、工频电场

化学因素:√全部达标;□浓度超标(超标因素:无 超标点数:0)。

检测结果

物理因素:√全部达标;□强度超标(超标因素:无 超标点数:0)。

评价结论及建议

本项目(用人单位)职业病危害风险属于严重。总平面布局、建筑设计卫生、工艺设备布局、职业病防护设施、应急救援设施、个人防护用品、辅助用房部分符合要求;职业卫生管理制度建立和落实方面部分符合要求。建议切实落实本报告中提出的相关建议,进一步完善职业卫生危害防护措施和职业卫生管理制度。

专家组评审意见

专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险分类为“严重”,原则同意《评价报告》的相关内容,并按专家意见修改后,形成正式稿。

报告完成时间 2017年9月19日