

上海横益气体有限公司

2018-01-15

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海横益气体有限公司

评价类型 经营许可证换证（自有储存设施）

项目基本情况：上海横益气体有限公司位于崇明县横沙乡新窑路165号，上海横益气体有限公司拟利用自有储存设施经营危险化学品，本次申请危险化学品经营许可证的许可范围按照《危险化学品目录》（2015版）确定为：丙烷、乙炔、氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]。因此本次评价为重新申请危险化学品经营许可证所做的安全现状评价。

地理位置及周边环境描述：上海横益气体有限公司地处于崇明县横沙乡新窑路165号，公司东面、南面均为乡间小路；西面为横福综合厂；北面为农田；储存设施的场所为厂区中部的2个气瓶仓库，2号气瓶仓库储存丙烷、乙炔、氧[压缩的或液化的]；1号气瓶仓库用于储存氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]。“横益气体公司”与周边距离符合要求。

评价项目组长 高雨佳

技术负责人

张劲智

过程控制负责人 冯秀龙

报告编制人

陈校忠、李纪云、李润东

审核人

高静

项目组成员

高雨佳、高静、陈校忠、李纪云、李润东、冯秀龙

第一次现场勘查的目的和任务：

勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员：高雨佳、李润东 时间：2016年10月15日

第二次现场勘查的目的和任务：

针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

勘查人员：高雨佳、李润东 时间：2017年3月16日

第三次现场勘查的目的和任务：

针对前两次现场勘查时提出的整改意见及内审专家提出的整改意见进行复查。

现场勘查 勘查人员：高雨佳、李润东 时间：2017年7月16日

第四次现场勘查的目的和任务：

针对第三方专家提出的整改意见进行复查。

勘查人员：高雨佳、李润东 时间：2017年8月6日

评价报告完成时间： 2017年9月10日