

上海皓联涂料有限公司

2018-01-15

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海皓联涂料有限公司
评价类型 生产许可证换证

项目基本情况：上海皓联涂料有限公司（以下简称“皓联涂料”）是一家主要生产高档涂料的国内合资企业。在油性生产车间内有3台分散机油性涂料生产设备，其生产能力：聚氨酯清漆（原聚酯树脂清漆）200吨/年，纤维素漆（原硝基清漆）200吨/年，硝基稀释剂（原硝基漆稀释剂）175吨/年，聚氨酯稀释剂（原聚酯漆稀释剂）175吨/年，共750吨/年油性涂料生产能力。上海皓联涂料有限公司持有上海市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（证书编号：（沪）WH安许证字[00093]，有效期2014年10月15日到2017年10月14日），许可范围为：聚酯树脂清漆、硝基清漆、硝基漆稀释剂、聚酯漆稀释剂，根据《危险化学品目录》（2015版）聚酯漆固化剂属于序号为2828的含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]的物质，但自从2016年以来因市场需求变化，聚酯漆固化剂已停产。故本次申请安全生产许可证的许可范围为：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]的物质（聚氨酯清漆、纤维素漆、硝基稀释剂、聚氨酯稀释剂）。本次评价是针对公司危险化学品安全生产许可证到期换证所做的评价。

地理位置及周边环境描述：“皓联涂料”位于上海市青浦工业园区崧华路736号，该地址在本市通过国家审核的104个开发区名单中，属于上海青浦工业园区5号地块。厂区东面为雅致公司；厂区西面为5崧华路（崧华路道路东边有一条架空电力线），过崧华路再往西为上海安诺其集团股份有限公司；厂区北面为崧煌路（崧煌路道路北边有一条架空电力线），过崧煌路再往北是毅晟红木家具；厂区南面是上海科泰设备有限公司，本公司围墙距离科泰设备的生产厂房12m。厂区临近道路：厂区门口直通崧华路，交通运输十分便利。

评价项目组长	张俞林	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	高静、陈校忠、李纪云、李润东
审核人	李书娜	项目组成员	张俞林、高静、陈校忠、李纪云、李润东

第一次现场勘查的目的和任务：

勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况及三年前安全评价提出的危险化学品生产储存场所现场需要整改项目的完成情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

勘察人员：高静、张俞林、李润东 时间：2017年2月17日

第二次现场勘查的目的和任务：

针对上次现场勘查时提出的整改意见进行复查。

现场勘查 勘察人员：高静、张俞林、李润东 时间：2017年3月24日

第三次现场勘查的目的和任务：

针对上次现场勘查发现尚未整改完毕的意见再次复查。

勘察人员：高静、张俞林、李润东 时间：2017年7月13日

第四次现场勘查的目的和任务：

针对上次现场勘查发现尚未整改完毕的意见再次复查。

勘察人员：高静、张俞林、邓鸿英 时间：2017年8月21日

评价报告完成时间： 2017年10月10日