

上海青浦青溪农机服务有限公司青溪加油站

2018-04-16

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海青浦青溪农机服务有限公司青溪加油站改造项目

评价类型 预评价

项目基本概况:

上海青浦青溪农机服务有限公司青溪加油站由于原加油站油罐、工艺管线等设备老化，上海青浦青溪农机服务有限公司青溪加油站对该加油站进行安全隐患整改和设备更新，将老式的单层油罐改为双层防渗漏油罐，相应的管道也一并更新，整改和改造后设置卸油、加油油气回收系统，预留三次油气回收装置接口，设置双层油罐防渗漏检测仪。

地理位置及周边环境描述:

本项目位于青浦区华新镇嘉松中路4050号。

站区东侧是架空电力线（杆高13m，有绝缘层）、架空通信线（杆高13m）、嘉松中路(快速路、主干路)，南侧是商铺（三类保护物）、架空通信线（杆高13m）、北青公路(快速路、主干路)，西侧是架空电力线（杆高13m，有绝缘层）、民房（三类保护物），北侧是民房（三类保护物）、架空通信线（杆高5m）。

评价项目组长	李书娜	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	高静、李纪云
审核人	张俞林	项目组成员	陈校忠、李润东

现场勘查的目的和任务:

现场勘查 勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通。

勘查人员: 李书娜、李润东 时间: 2018年1月16日

评价报告完成时间: 2018年3月22日