

龙工（上海）叉车有限公司

2022-12-29

龙工（上海）叉车有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	龙工（上海）叉车有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	松江区新桥镇新润路196号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、其他粉尘（铁尘）、其他粉尘（腻子粉尘）、其他粉尘（环氧树脂）、砂轮磨尘、氢氧化钠、氟化物、磷酸、氧化锌、硫酸及三氧化硫、氢氧化钾、氯化氢及盐酸、乙酸乙酯、乙酸丁酯、硫酸钡、二甲苯（全部异构体）、苯、苯乙烯、二氧化硫、二氧化碳、高温、激光辐射、噪声
	检测结果	化学因素 134 个，物理因素 69 个，生物因素 0 个，合格的检测点位196 个，不合格的检测点位 7 个。 合格的职业病危害因素为196， 不合格的职业病危害因素为 7。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：薛轶、陈宇俊、王磊、曾秋霞、姜蔚、徐明、唐浩浩、唐江荣 检测：史志倩、屠雯佳、陈建平、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王亮 陪同人员：王亮
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2022.11.25 采样时间：2022.11.25 检测时间：2022.11.25-2022.12.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



