

上海佘山精密轴承有限公司

2023-01-05

上海佘山精密轴承有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海佘山精密轴承有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市松江区佘北公路1699号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素 0 个，物理因素 4 个，生物因素 0 个，合格的检测点位4 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 4，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张俞林、鲁庆 采样：汪燧、刘彬 检测：
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：付华 陪同人员：付华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2022.12.29 采样时间：2022.12.29 检测时间：2022.12.29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



