## 上海富通机械厂

2023-02-21

## 上海富通机械厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

	1	
单位名称	上海富通机械厂	
检测类型	□评价 R 定期 □监督 □事故	
地址	上海市崇明区堡镇永和堡东1205号	
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	砂轮磨尘、噪声
	检测结果	化学因素 1 个,物理因素 6 个,生物因素 0 个,合格的检测点位7 个,不合格的检测点位 0 个。
		合格的职业病危害因素为 7 ,不合格的职业病危害 因素为 0 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
		现场调查: 唐浩浩、唐江荣
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	采样:徐明、曾秋霞
		检测: 史志倩、闫婷婷
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 郭斌
		陪同人员: 郭斌
		现场调查时间: 2023.2.10
	现场调查、采样、检 测的时间	采样时间: 2023.2.10
		检测时间: 2023.2.10-2023.2.15

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

## 现场影像资料





