

上海顶日机械设备制造有限公司

2023-02-23

上海顶日机械设备制造有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海顶日机械设备制造有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市奉贤区青村镇林海路6558号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、其他粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 6 个，物理因素 2 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 8，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：毛佩龙、刘彬 检测：史志倩、闫婷婷、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：沈海保 陪同人员：沈海保
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.2.10 采样时间：2023.2.10 检测时间：2023.2.10-2023.2.14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



