

上海桑达工业气体有限责任公司

2023-03-17

上海桑达工业气体有限责任公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海桑达工业气体有限责任公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	青浦区北青公路9495号、9501号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化钛、噪声
	检测结果	化学因素 2 个，物理因素 6 个，生物因素 0 个，合格的检测点位8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 8 ， 不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆、张俞林 采样：罗嘉铭、胡基业 检测：
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：吴璟琳 陪同人员：吴璟琳
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.3.16 采样时间：2023.3.16 检测时间：2023.3.16

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



