

上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂

2023-04-03

上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	崇明区工业园区秀山路123号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、砂轮磨尘、苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙酸乙酯、丙酮、噪声
	检测结果	化学因素 11 个，物理因素 13 个，生物因素 0 个，合格的检测点位24 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 24 ，不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：高一鸣、胡轶文 检测：史志倩、屠雯佳、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：周永茂 陪同人员：周永茂
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.3.22 采样时间：2023.3.22 检测时间：2023.3.22-2023.3.29

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





