

嘉兴华安汽车配件有限公司安全现状评价报告

2023-04-10

	项目名称	嘉兴华安汽车配件有限公司安全现状评价报告		
	项目地址	浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道恒兴路198号4号		
	项目所属行业	汽车零部件及配件制造（3670）	评价类型	安全现状评价
	项目概况	项目基本概况： 嘉兴华安汽车配件有限公司主要产品为汽车配件和电脑面板系列，汽车配件和电脑面板生产中及废水处理过程中涉及的原料为汽车加工件、铝件、脱脂剂、表面处理剂、水性涂料、31%盐酸、98%硫酸、31%氢氧化钠、磷酸、硝酸、天然气、塑粉等。根据《危险化学品目录》（2015版），原料及产品属于危险化学品的有：盐酸、硫酸、氢氧化钠、磷酸、硝酸、天然气。 根据《生产过程危险有害因素及代码》（GB/T13861-2022）辨识和分析项目存在的危险有害因素，依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），在生产、储存过程中主要有火灾爆炸、中毒窒息、物体打击、触电、车辆伤害、灼烫等事故。		
	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	证书号			
	项目组组长	杨石磊	S011032000110201000416	安全
	项目组成员	顾佩聪	1800000000300428	电气
		阎水红	1800000000200406	化工机械
		朱拥军	0800000000208357	自动化
		蒋彩荣	1200000000200110	化工工艺
	技术负责人	孟文涛	1700000000100129	化工工艺
	报告编制人	杨石磊	S011032000110201000416	安全
	现场勘验人员	杨石磊、顾佩聪		
	现场勘验时间	2022年11月21日	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价现场				
评价结论	嘉兴华安汽车配件有限公司嘉善县魏塘街道恒兴路198号4号。经评价，嘉兴华安汽车配件有限公司与周边“八类场所与人员密集场所或敏感场所”的外部安全防护距离符合要求；厂内平面布置合理；生产场所与储存场所内危险化学品存在量未构成危险化学品重大危险源；生产工艺不属于重点监管危险化工工艺，不属于淘汰落后工艺；未涉及重点监管危险化学品；配备了专职安全管理人员，形成了能有效覆盖全厂的安全生产管理网络；建立了安全生产责任制和管理制度；为全体职工缴纳城镇社会保险，安全设施方面已设置预防、控制事故设施和减少与消除事故影响设施。 经本次对嘉兴华安汽车配件有限公司危险化学品使用区域的安全现状评价，嘉兴华安汽车配件有限公司应不断提升安全生产管理水平，控制事故风险，在不断完善安全水平、定期对安全设施进行检验检测，在对建议整改项进行整改的前提下，嘉兴华安汽车配件有限公司危险化学品使用区域可满足《安全生产法》中规定的安全生产条件。			

审批结果	审批部门	嘉善县	审批通过时间	2023年3月
------	------	-----	--------	---------