

恺博（常熟）座椅机械部件有限公司新建汽车座椅调角器制造及模具技术中心项目（2条热处理生产线）

2023-04-13

建设单位	恺博（常熟）座椅机械部件有限公司	联系人	王先佳
项目名称	新建汽车座椅调角器制造及模具技术中心项目（2条热处理生产线）		
评价类型	职业病危害控制效果评价		
项目地理位置：	常熟高新技术产业开发区银海路69号		
项目概况及评价范围：	为满足市场需求及公司发展规划，恺博（常熟）座椅机械部件有限公司增资3.3亿元在常熟市东南街道银海路69号现有厂区内，新建汽车座椅调角器制造及模具技术中心项目，新建厂房约18550平方米。目前已完成热处理线及汽车座椅调角器制造建设内容，精冲及模具技术中心尚未完成建设，不在此次评价范围内。		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	高一鸣
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、曾秋霞
现场调查	调查时间：2022.11.4 调查人员：高一鸣 企业陪同人员：王先佳		
现场检测	现场检测时间：2022.11.4-2022.11.6 检测人员：胡基业、高一鸣 企业陪同人员：王先佳		
职业病危害因素	氢氧化钠、三乙醇胺、乙二醇单丁醚、氯化铁、硝酸、一氧化碳、电焊烟尘、臭氧、氮氧化物、锰及其无机化合物、铜烟、丙烷、氮气、氩气、乙醇、氢氧化钾、碳酸钠、乙醇胺、噪声、高温、紫外辐射、激光辐射		
检测结果	化学因素：全部达标。 物理因素：全部达标。		
评价结论及建议	2022年11月对恺博（常熟）座椅机械部件有限公司新建汽车座椅调角器制造及模具技术中心（2条热处理生产线）试运行作业情况进行了卫生学调查和现场检测。 通过现场调查及综合分析，该项目工艺设备布局、建筑设计卫生、工程防护设施、个人防护用品、应急救援设施等方面符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规和标准的相关要求。 职业卫生管理方面，由EHS专职职业卫生管理人员建立了各项职业卫生管理制度，负责厂区内日常职业卫生管理工作，在现场调查过程中发现热处理岗位和公辅设施人员职业健康体检项目存在遗漏，因此该项目职业卫生管理方面部分符合要求。 针对各岗位存在或产生的职业病危害因素，公司采取了相应的防护措施，通过检测，该公司岗位中存在的化学危害因素浓度低于卫生限值，水涡流噪声强度未满足职业卫生要求。 本建设项目若切实落实评价报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生危害防护措施和职业卫生管理制度，则本建设项目可满足职业病防护设施竣工验收的条件。		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2023年4月13日		