

上海高岑五金制品有限公司

2023-04-19

上海高岑五金制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海高岑五金制品有限公司	
检测类型	☐ 评价 R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区练塘镇练新路2号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素 0 个，物理因素 6 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 6 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 1，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 检测：张澄、王磊
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王翠平 陪同人员：王翠平
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.4.14 采样时间：2023.4.14 检测时间：2023.4.14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



