

上海材四科技有限公司

2023-04-24

上海材四科技有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海材四科技有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区华新镇叙北村54-74	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 1 个，物理因素 3 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 4 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 2，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	戴永光
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆、张俞林 采样：陈宇俊、姜蔚 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张青 陪同人员：张青
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.4.20 采样时间：2023.4.20 检测时间：2023.4.20-2023.4.23

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



