

泰思博香料（上海）有限公司

2023-04-25

泰思博香料（上海）有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|--|---|
| 单位名称 | 泰思博香料（上海）有限公司 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 青浦区天一一路559号 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 其他粉尘（混合粉尘（淀粉&葡萄糖））、其他粉尘（混合粉尘（PAM&PAC））、糠醛、吡啶、正丁醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、硫酸及三氧化硫、氨、硫化氢、氢氧化钠、工频电场、噪声 |
| | 检测结果 | 化学因素 37 个，物理因素 11 个，生物因素 0 个，合格的检测点位48 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 48，不合格的职业病危害因素为 0。 |
| | 技术服务项目组人员 | 施杰 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：鲁庆、张俞林 采样：蔡志云、陶焯、张澄、王磊 检测：史志倩、陈建平、沈嵩峰、屠雯佳 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：张波 陪同人员：张波 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2023.3.3 采样时间：2023.3.3 检测时间：2023.3.3-4.6 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



