

上海望庭建设工程有限公司

2023-05-08

上海望庭建设工程有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海望庭建设工程有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海松江区仓桥工业区八秀西路1号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	铝合金粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 3 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 8 ， 不合格的 职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：高一鸣、胡轶文 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王先生 陪同人员：王先生
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.4.28 采样时间：2023.4.28 检测时间：2023.4.28-2023.5.5

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



