

上海超导传感器厂
职业病危害因素检测报告信息公开表
2023-5-15

单位名称	上海超导传感器厂	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市崇明区新河镇新薇路56号6幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、砂轮磨尘、噪声
	检测结果	化学因素 <u>2</u> 个，物理因素 <u>6</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>8</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：胡轶文、高一鸣 检测：史志倩、
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：顾正坤 陪同人员：顾正坤
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.5.7 采样时间：2023.5.7 检测时间：2023.5.7-2023.5.10

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。
现场影像资料



