

上海永久轴承厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

2023-5-16

单位名称	上海永久轴承厂	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	松江区长塔路418号11幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、噪声
	检测结果	化学因素1个，物理因素10个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位11个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为11，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：陈宇俊 姜蔚 检测：史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张总 陪同人员：张总
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.5.9 采样时间：2023.5.9 检测时间：2023.5.9-11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





