

# 上海发力电子箱柜有限公司

2023-07-19

上海发力电子箱柜有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海发力电子箱柜有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市金山区廊下镇万勇路100号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	砂轮磨尘、电焊烟尘、其他粉尘、电焊弧光、噪声、激光
	检测结果	化学因素 4 个，物理因素 11 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 15 个，不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 6，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清  采样：唐浩浩、刘山山  检测：屠雯佳、史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：蒋丽丽  陪同人员：蒋丽丽
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.4  采样时间：2023.7.4  检测时间：2023.7.4-2023.7.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料



