

上海觅良佳不锈钢新型管件有限公司

2023-07-21

上海觅良佳不锈钢新型管件有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海觅良佳不锈钢新型管件有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区华新镇芦蔡北路1398号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、其他粉尘（金属粉尘）、噪声
	检测结果	化学因素 6 个，物理因素 4 个，生物因素 0 个，合格的检测点位10 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 10 ， 不合格的 职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：张俞林、鲁庆 采样：罗嘉铭、胡基业 检测：屠雯佳、史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：罗俊 陪同人员：罗俊
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.2 采样时间：2023.7.2 检测时间：2023.7.2-2023.7.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





