

上海石油集团宝山钟楼加油站

2023-07-24

上海石油集团宝山钟楼加油站

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海石油集团宝山钟楼加油站	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市宝山区蕴川路1866号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、溶剂汽油
	检测结果	化学因素 8 个，物理因素 0 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 8，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉、王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：张澄、毛佩龙 检测：史志倩、金小鹏、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：赵辉 陪同人员：赵辉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.6.28 采样时间：2023.6.28 检测时间：2023.6.28-2023.7.05

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





企业法人营业执照

注册号 3101131014705

企业名称 上海石油集团宝山钟楼加油站
住所 宝山区蕴川路1866号
法定代表人 丁卫平
注册资本 人民币伍拾万元
经济性质 国有与集体联营企业(非公司法人)
经营方式
经营范围 汽油、柴油、润滑油、煤油零售；石油包装容器、日用百货零售批发（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

经营期限 自 一九九六年十一月五日

至 二〇四五年八月十一日

执照有效期至：2006年09月29日 至 2015年08月11日

发照机关



二〇〇六 年 九 月 二十 日

证照编号13000001200609290010
企业标识130000011996110500076