

上海北蔡综合利用有限公司

2023-07-24

上海北蔡综合利用有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海北蔡综合利用有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	老港工业园区同发路866号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氯、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、皮毛粉尘、噪声
	检测结果	化学因素 5 个，物理因素 2 个，生物因素 0 个，合格的检测点位7 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 7，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：唐浩浩、刘山山 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：蔡弟弟 陪同人员：蔡弟弟
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.1 采样时间：2023.7.1 检测时间：2023.7.1-2023.7.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



