

阿奇立克日立家用电器（上海）有限公司

2023-07-27

阿奇立克日立家用电器（上海）有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	阿奇立克日立家用电器（上海）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区蕴川路1866号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病 危害因素	1,3-丁二烯、苯乙烯、丙酮、丙烯腈、二甲苯（全部异构体）、环己酮、环己烷、甲苯、甲醇、甲基丙烯酸甲酯、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、氧化锌、臭氧、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、丙烯酸正丁酯、正己烷、乙酸乙酯、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、氧化铝粉尘、电焊烟尘、聚丙烯粉尘、溶剂汽油、乙苯、铜烟、异丙醇、一氧化碳、电焊弧光、高温、工频电场、高频电磁场、控制风速、噪声、照度、罩口风速
	检测结果	化学因素 73 个，物理因素 80 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 153，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉、王达清
	现场调查、采样、 检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：罗嘉铭、胡基业、戴永光、陈宇俊、王培德、陶焯、张靖、姜蔚、汤敏、薛轶 检测：史志倩、金小鹏、陈建平、沈嵩峰
	建设单位联系人、 陪同人员	联系人：盛俊 陪同人员：范轶
现场调查、采样、 检测的时间	现场调查时间：2023.6.25 采样时间：2023.6.25 检测时间：2023.6.25-2023.7.07	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



