

上海通茂金属制品有限公司

2023-07-28

上海通茂金属制品有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海通茂金属制品有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市青浦区华新镇华蔡路399号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素 0个，物理因素 7个，生物因素 0 个，合格的检测点位7个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 7，不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	张嫣
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆 张俞林 采样：罗嘉铭 胡基业
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：黄淑华 陪同人员：黄淑华
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.24 采样时间：2023.7.24 检测时间：2023.7.24

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



