上海美帛塑胶有限公司

2023-07-28

上海美帛塑胶有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海美帛塑胶有限公司	
检测类型	□评价 R 定期 □监督 □事故	
地址	上海市松江区九亭镇易富路62号	
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	噪声、聚乙烯粉尘、高温
	检测结果	化学因素 2个,物理因素 4个,生物因素 0 个,合格的检测点位6个,不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 6,不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	现场调查: 刘山山 薛轶 采样: 徐明 刘彬
		检测: 史志倩
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 丁红娟 陪同人员: 丁红娟
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间: 2023.7.5 采样时间: 2023.7.5 检测时间: 2023.7.5-7.10

注: 涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







