

南汇县三墩金属发黑厂

2023-07-31

南汇县三墩金属发黑厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	南汇县三墩金属发黑厂	
检测类型	☐ 评价 ☒ R 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	惠南镇南芦公路75号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氯化氢及盐酸、磷酸、氢氧化钠
	检测结果	化学因素 3个，物理因素 0个，生物因素 0 个，合格的检测点位3个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 3，不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：张澄 毛佩龙 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：严河清 陪同人员：严河清
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.8 采样时间：2023.7.8 检测时间：2023.7.8-12

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





