上海上器集团母线桥架有限公司

2023-08-01

上海上器集团母线桥架有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海上器集团母线桥架有限公司	
检测类型	□ 评价 R 定期 □ 监督 □ 事故	
地址	上海市嘉定区华亭镇华高路333号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊烟尘、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、电焊弧光、砂轮磨尘
	检测结果	化学因素 6个，物理因素 4个，生物因素 0 个，合格的检测点位10个，不合格的检测点位 0个。 合格的职业病危害因素为 10，不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	葛唯一
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：葛唯一 唐江荣 采样：汤敏 王培德 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：敬佳燕 陪同人员：敬佳燕
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.7.20 采样时间：2023.7.20 检测时间：2023.7.20-22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料

安
全
生
产
质
第
一