

# 上海代讯金属制品厂

2023-08-07

上海代讯金属制品厂

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海代讯金属制品厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄85号-5	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素0个，物理因素7个，生物因素0个，合格的检测点位0个，不合格的检测点位7个。  合格的职业病危害因素为0，不合格的职业病危害因素为7。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：汤敏 王培德
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：殷季寨 陪同人员：殷季寨
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.2 采样时间：2023.8.2

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





